

HW:????

Tuning

Open File **data** **Program** **EXIT**

File Size:

STOP **DATI** **PROG.**

Tuning

INTERFACCIA NON COLLEGATA O NON RICONOSCIUTA. CHIUDETE IL PROGRAMMA E SCOLLEGATE E RICOLLEGATE L'INTERFACCIA. SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTROLLARE SE I DRIVER SONO CARICATI CORRETTAMENTE. (I DRIVER SI TROVANO SU WINDOWS SYSTEM32)

Stato Centralina

PROGRAMMAZIONE FLASH

TRASF. 0%

PROGRAMMAZIONE EEPROM

DUCATI

Trasf.DUCATI 5AM HW:103	Trasf..DUCATI 5AMHW610	Trasf.Ducati Performance HW610	
TRASFORMA IN 5AFHW607	TRASFORMA IN 5AFHW306	TRASFORMA IN 5AFP3	TRASFORMA IN 59FM7
TRASFORMA IN 59FM5	TRASFORMA IN 59FM3	TRASFORMA IN 59FM2	TRASFORMA IN 59FM1
IMMO OFF	RIVERGINA	Cancella Error	TTG

Progress Dati

Immo off	RESET ECU	Change software
-----------------	------------------	------------------------

Interfaccia non Collegata

Tuning Marelli

Change software m2 m3 m5 m7 hw303